

附件

## 2025 年银川市建设用地上壤污染状况调查报告评审通过情况表

(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日)

序号	报告编制单位	提交报告数量	提交报告名称	首次评审情况			首次评审通过率
				通过	通过需修改	不通过	
1	宁夏卓然工程科技有限公司	4	金凤区第二十八小学(九年一贯制学校)建设项目地块土壤污染状况调查报告		√		100%
2			金凤区第二十三小学(九年一贯制学校)项目地块土壤污染状况调查报告		√		
3			镇北堡镇镇北堡村乡村文化休闲广场地块土壤污染状况调查报告		√		
4			宁夏回族自治区人民医院临床教学培训基地项目地块土壤污染状况调查报告		√		

5	宁夏博源卓越土地房地产资产评估规划测绘有限公司	4	宝湖中路北侧满城南街东侧地块土壤污染状况调查报告		√		75%
6			正源街东侧沈阳路南侧地块土壤污染状况调查报告		√		
7			贺兰山全民健身中心地块土壤污染状况调查报告		√		
8			银川国际交流中心西侧地块土壤污染状况调查报告			√	
9	宁夏绿源长青环保科技有限公司	2	兴庆区北塔三四六队城中村改造商业开发区项目地块土壤污染状况调查报告		√		50%
10			昆仑建材市场项目地块土壤污染状况调查报告			√	
11	宁夏森蓝环保有限公司	2	水洞沟遗址保护管理设施建设项目地块土壤污染状况初步调查报告		√		100%
12			基层医疗卫生急救能力提升项目-灵武市郝家桥镇卫生院新建项目地块土壤污染状况初步调查报告		√		
13	宁夏鸿旭环境技术有限公司	1	银川市兴庆区第十八小学扩建项目地块土壤污染状况调查报告		√		100%

14	中环科工（宁夏）生态环境设计院有限公司	1	永宁县闽宁镇敬老院项目地块土壤污染状况调查报告		√		100%
15	宁夏中环国安咨询有限公司	1	银川市西夏区镇北堡镇昊苑村旅居设施基础能力提升配套建设项目——体育场地块土壤污染状况调查报告		√		100%
16	宁夏蓝能安环科技有限公司	1	中国水产科学研究院东海水产研究所贺兰科研基地项目土壤污染状况调查报告			√	0